Esquema de columnas metálicas



Esquema de colocación de placa base de columnas metálicas



Esquema de vinculación de columnas a viga de hormigón



NOTA: Las columnas deberán ser armadas en su totalidad, incluyendo la chapa y barras superiores de anclaje al hormigón de las vigas de s/ PB.
Una ves vez montadas las columnas columnas, se procederá al armado de encofrados para las vigas de ese nivel. Las barras soldadas a la chapa quedarán dentro del encofrado previo al hormigonado.

DETALLE DE VIGA V286 - CORTE POR PASE EN LOSA - ESC. 1:20
(Medidas en cm.)



DETALLE DE VIGA V242 - PASE 46x20 - ESC. 1:20
(Medidas en cm.)



Tensores
- 15x15
- 4Ø10, e.Ø6c/20
- Desde viga a losa de descanso de escalera medio nivel abajo.
- Anclar en gancho recto 60cm



DETALLE DE VIGAS V358 y V359 ESC. 1:20
(Medidas en cm.)



DETALLE DE TABIQUE - PASE 46x118 y PASE 20x20 - ESC. 1:20
(Medidas en cm.)



DETALLE DE NARIZ DE 10x10 EN VIGAS DE 15cm DE ANCHO
ESC. 1:20 (Medidas en cm.)



DETALLE DE NARIZ DE 13x20 EN VIGAS DE 15cm DE ANCHO
ESC. 1:20 (Medidas en cm.)



DETALLE DE NARIZ DE 10x10 EN VIGAS DE 25cm DE ANCHO
ESC. 1:20 (Medidas en cm.)



DETALLE DE NARIZ DE 10x10 EN VIGAS DE 20cm DE ANCHO
ESC. 1:20 (Medidas en cm.)



MATERIALES:
- HORMIGÓN H-30
- BARRAS ACERO ADN-420

NOTA: El nivel ±0.00 de Proyecto corresponde al nivel +10,05 del plano de relevamiento (Ver plano A2).

PROGRAMA DE DESARROLLO
DE CORREDORES TURÍSTICOS

PRESTAMO BID 2606 / OC - AR

ORGANISMO EJECUTOR

Ministerio de Turismo Presidencia de la Nación

ORGANISMO EJECUTOR

UEPI

MUSEO CUEVA DE LAS MANOS
Perito Moreno, Santa Cruz

Referencia:

ESTRUCTURA

Detalles vigas,columnas metálicas y puntal.

Lugar y fecha:
Perito Moreno, Santa Cruz
17 de abril de 2015

Tipo de intervención - Etapa

OBRA NUEVA PROYECTO

Escala:
1:20

Plano número:
E6

Archivo
G:/03/P/OP/38205/Doc.Gral/Arch.Ext/E/E6.dwg

Dibujo

Proyecto